



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 342/2023 - SME

O **CONSELHO GESTOR MONTECELLI DO CMEI JOSÉ ALVES BATISTA** da Unidade Educacional **CMEI JOSÉ ALVES BATISTA** que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender o **CMEI JOSÉ ALVES BATISTA**, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI nº 23.24.000020628-5).

Enviar para o e-mail: cmeijosealvesbatista@gmail.com, **com cópia para o e-mail redefisica.propostas2023@gmail.com** (Assunto: Nome da Unidade Educacional).

Objeto da contratação:

Reparos em uma sala no segundo andar com instalação de divisória de alvenaria em tijolos e reboco medindo 18 mts. instalação de cerâmica com altura de 1,5 mts e pintura de toda extensão da sala. Reparo em refeitório no segundo andar com instalação de 15mts² de rede hidráulica de água e esgoto para instalação de lavatório e pia, instalação de revestimento cerâmico em paredes medindo 65mts², reparo na porta de entrada medindo 2,10X0,90. Reparo no banheiro no segundo andar com instalação de revestimento cerâmico em paredes medindo 45mts² e no piso medindo 12mts², instalação de lavatório em granito medindo 1,00X0,70, quatro divisórias e cinco testeiras em granito com vasos e chuveiros, instalação de dois vasos sanitários, dois chuveiros e duas torneiras, instalação de quatro portas de alumínio. Reparo em banheiro com instalação de rede elétrica para chuveiros medindo 40mts². Reparo em vestiários com instalação de acento em Alvenaria de tijolos e reboco medindo 3,50X0,40X0,40 com pedra de granito, com preparação de paredes com massa PVA e pintura total medindo 85mts². Reparo em paredes corredores com massa PVA e pintura medindo 75mts². Reparo em forro PVA com a troca de 40mts².

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

- 1- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp



- 2- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União. <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>
- 3- Regularidade do Empregador (CAIXA).
<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>
- 4- Certidão de Débitos Inscrito rm Dívida Ativa- Negativa (Estadual).
https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39
- 5- Certidão de Débitos Trabalhistas.
<https://www.tst.jus.br/servicos>
- 6- Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.
<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>
- 7- Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).
https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/
- 8- Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.
- ⌚ De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. “§ 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **inexequíveis** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”

Goiânia, 30 de junho de 2023

MATERIAIS	Unidade	Quantidad
Registro metal c/ acabamento 3/4	Unid.	3
Cabo flexivel 6 mm mt	Mt	130
Tinta Acrilica gelo 18 lts	Unid.	6
Massa Pva 20 kg	Unid.	5
Revestimento ceramico 32x57 branco	Mt²	150
Argamassa Ac3 20 kg	Pct	70
Rejunte Flexivel Cinza Platina 5 Kg	Unid.	50
Revestimento ceramico 61x61 fosco	Mt²	20
Areia Media	Mt³	4
Cimento comum 50 Kg	Unid.	20
Esmalte Sintetico 3,6 lts	Unid.	10
Thinner 400 5 lts	Unid.	5
Porta metalon 2,10x0,90 #18	Unid.	2
Tijolo furado 14x29	Unid.	800
Lavatório granito ocre 1,00x0,70 2 cubas louça c/ roda mão 10 cm	Unid.	1
Acabamento Pvc Valvula sanitária	Unid.	2
Torneira bancada metal 1/4 volta	Unid.	4
Juelho pvc esgoto 100 m	Unid.	6
Luminára led 30x30 28 wts	Unid.	7
Tubo pvc esgoto 100 mm 6 mts	Unid.	2
Rolo la extra 23 cm	Unid.	3
Registro metal c/ acabamento 50 mm	Unid.	1
Tubo soldavel 50 mm 6 mts	Unid.	2
Tubo soldavel 25 mm 6 mts	Unid.	4
Anel vedação vaso sanitário c/ guia	Unid.	2
Valvula descarga sanitaria	Unid.	2
Divisoria granito bi-polida cinza andorinha 1,20x2,00	Unid.	4
Testeira granito bi- polida cinza andorinha 0,50x2,00	Unid.	5
Porta aluminio 1,50x0,60 c/ portal natural fosca	Unid.	4
Vaso sanitário infantil convencional	Unid.	2
Ralo sinfonado 15x15 pvc	Unid.	3
Acento granito 3,50x0,40 cinza andorinha	Unid.	2
Selante PU 180 gr	Unid.	8

MÃO DE OBRA	Unidade	Quantidade
Reparo em sala com instalação de divisória de alvenaria em tijolos e reboco medindo 18 mts ²	Mt ²	18
Reparo em refeitório com instalação de 15 mts de rede hidraulica de agua e esgoto para instalação de lavatório e pia	Mt	15
Reparo em refeitório com instalação de lavatório em louça e pia em granito	Serv	1
Reparo em refeitório com instalação de revestimento ceramico em paredes medindo 65 mts ²	Mt ²	65
Reparo em refeitório com instalação de porta de entrada medindo 2,10x0,90	Serv	1
Reparo em banheiro com a instalação de rede hidraulica de agua e esgoto para instalação de dois vasos sanitarios e dois chuveiros e um lavatório de duas cubas medindo 30 mts	Mt	30
Reparo em banheiro com instalação de revestimento ceramico em paredes medindo 45 mts ²	Mt ²	45
Reparo em banheiro com instalação de revestimento ceramico em piso medindo 12 mts ²	Mt ²	12
Reparo em banheiro com instalação de lavatório em granito medindo 1,00x0,70	Serv	1
Reparo em banheiro com instalação de quatro divisórias e cinco testeiras em granito em vasos e chuveiros	Serv	1
Reparo em banheiro com abertura de acesso ao vestiario medindo 2,10x0,90	Serv	1
Reparo em vestiario com instalação de porta de entrada medindo 2,1x0,90	Serv	1
Reparo em vestiario com instalação de acento em alvenaria de tijolos e reboco medindo 3,50x0,40x0,40 com pedra de granito	Serv	2
Reparo em vestiario com preparação de paredes com massa pva e pintura total medindo 45 mts ²	Mt ²	45
Reparo em sala com preparação de paredes com massa pva e pintura total medindo 85 mts ²	Mt ²	85
Reparo em paredes corredores reparadas com preparação de paredes com massa pva e pintura I medindo 75 mts ²	Mt ²	75
Reparo em forro pvc com a troca de 40 mts ²	Mt ²	40
Reparo em banheiro com instalação de dois vasos sanitários,dois chuveiros,duas torneiras	Serv	6
Serviço instalação de quatro portas de aluminio	Serv	4
Reparo em banheiro com instalação de rede eletrica para chuveiros medindo 40 mts	Mt	40
Reparo em sala com instalação de 40 mts ² de revestimento ceramico em paredes	Mt ²	40