

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 285/2023 – SME

O conselho Gestor da E M CEL. SALOMÃO CLEMENTINO DE FARIA da Unidade Educacional EM CEL. SALOMÃO CLEMENTINO DE FARIA, que integra o organograma da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, com o auxílio da Gerência de Acompanhamento e Manutenção da Rede Física, que fará a parte instrumental e orientação da contratação, solicita que esse aviso de cotação seja publicado no site da Secretaria Municipal de Educação: <https://sme.goiania.go.gov.br> para o conhecimento dos interessados, tornando público que receberá propostas orçamentárias dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da publicação deste, para atender a EM CEL. SALOMÃO CLEMENTINO DE FARIA, conforme especificações das planilhas em anexo. (Processo SEI 23.24.000008916-5).

Enviar para o e-mail: coronelsalomao@gmail.com Com cópia para o e-mail redefisica.propostas2023@gmail.com e diredusme.propostas2023@gmail.com (Assunto: Nome da Unidade Educacional).

Objeto da contratação: Reparo no telhado e troca do forro do corredor e pátio, visto que o mesmo foi danificado pelo tempo.

Fazer contrapiso na área correspondente ao pátio e entrada da escola, pois o mesmo encontra-se danificado.

Para participar deste processo de dispensa de licitação, a empresa deverá obrigatoriamente apresentar as seguintes certidões, para comprovação de habilitação jurídica, regularização fiscal, trabalhista, social e qualificação técnica:

1 - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_so_licitacao.asp

2 - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da União.

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacaotributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>

3 - Regularidade do Empregador (CAIXA).

<https://consultacrf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

4 - Certidão de Débitos Inscrito em Dívida Ativa- Negativa (Estadual).

https://www.economia.go.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4663&catid=39

5 - Certidão de Débitos Trabalhistas.

<https://www.tst.jus.br/servicos>

6 - Certidão Negativa de Débitos (ISSQN/ Taxas e Multas) Municipal.

<https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/scarr/asp/scarr30000f0.asp>

7 - Certidão Municipal (IPTU, ITU e Taxas).

https://www.goiania.go.gov.br/sing_servicos/certidao-negativa-dedebitos-iptu-itu-taxas/

8 - Registro no Conselho Regional de Engenharia (CREA_GO) ou Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

OBSERVAÇÕES:

- ⌚ A descrição dos objetos devem ser as mesmas especificadas nas planilhas em anexo.
- ⌚ Na proposta deverá conter: Prazo de validade da proposta (mínimo de 30 dias,), data, prazo de entrega dos produtos, dados da empresa (razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, inscrição estadual, telefone e assinatura do responsável) e especificações dos produtos.
- ⌚ A proposta deverá vir em **PAPEL TIMBRADO, ASSINADO e CARIMBADO.**
- ⌚ A proposta deverá ser enviada para o e-mail da Unidade Educacional mencionado acima.
- ⌚ De acordo com a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021. Art. 59. “§ 4º.' No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas **inexequíveis** as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.”

Goiânia, 22 de junho de 2023

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	TELHA 3.66 X 1.10		UNID.	74		
2	COMUEIRA 1.10 GRAUS		UNID.	58		
3	PARAFUSO TELHA 5/16 X 110		UNID.	250		
4	VIGOTA 5.0 X 0,14 CM		UNID.	18		
5	AREIA GORSSA		M³	12		
6	CIMENTO SC. 50 KG		UNID.	122		
7	BRITA 0		M³	5		
8	CAIBRO 4,5 X 4,5 3 MTS.		UNID.	8		
9	RIBA 4,0 X 2,5 CM 3 MTS.		UNID.	19		
10	FORRO PVC AMADEIRADO		M²	187		
11						

ITEN	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIT.	TOTAL
01	212	M²	SERVIÇO DE REMOÇÃO E RETIRADA DA AREA DA ESCOLA CONTRA PISO COM DEFEITO (RACHADURAS,BURACOS E RAISES DE ARVORES)		
02	212	M²	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CONTRA PISO (CORREDOR E PÁTIO ENTRADA DA ESCOLA) COM 0,04 CM ESPESSURA.		
03	5	UNID.	SERVIÇO DE TROCA MADEIRAS DA COBERTURA DO TELHADO DA ESCOLA 3 SALAS DE AULA,COZINHA E 2 SALAS DE ADMINISTRAÇÃO COM PARTES DEFEITOS CAUSADA POR CUPINS.		
04	74	UNID.	SERVIÇO DE TROCA DE 74 TELHAS DA COBERTURA DAS SALA AULA DA ESCOLA		
05	187	M²	SERVIÇO DESMONTAGEM E RETIRADA FORRO PVC DA AREA ESCOLA		
06	187	M²	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FORRO PVC NO TETO CORREDOR E PÁTIO COBERTO ENTRADA		